

LOGIC COMPASS

Ergänzung zur Montage- und Bedienungsanleitung N08 600 840 für Instrumente ab Herstellungsdatum 1.97

- Seite 7: Der Anschluss eines akustischen Warners ist nicht möglich.
- Seite 8: Akustischer Warner, N03 230 502 entfällt.
- Seite 25: Der akustische Alarm wird bei Unterspannung nicht ausgelöst.
- Seite 34: Der Anschluss 23, ws/grün, Alarmausgang wird nicht aktiviert.
Der Anschluss eines akustischen Warners (A2) entfällt.
- Seite 37: A2 akustischer Warner entfällt.

Supplement to the Installation and Operating Instruction N08 600 840 for instruments manufactured from 1.97

- Page 45: The connection of an acoustical warning unit is not possible.
- Page 46: Acoustical warning unit, N03 230 502 is not applicable.
- Page 63: The acoustical alarm is not activated in the case of low voltage.
- Page 72: Terminal 23, wt/green, Alarm exit will not be activated.
The acoustical warning unit (A2) is not applicable.
- Page 75: A2 acoustical warner is not applicable.